


FOOT SEALER

PFS シリーズ

PFS-351J、PFS-451J、PFS-601J

足踏み式シール機



450 ミリタイプ
PFS-451J

パネル部



通電ランプ

電源ランプ


電源スイッチ

ボリューム

(袋の厚みによって熱量を調整します。)

(別売のスライド板で
高さ調整が可能です。)
(601J はスライド
できません。)

別売スライド板を取り付ける事で
荷台の高さ調整が可能です。
(601J は不可)



型 番	P F S - 3 5 1 J	P F S - 4 5 1 J	P F S - 6 0 1 J
電 源	A C 100V 50HZ/60HZ		
消費定格電力	900W	1050W	1200W
シール長	350mm	450mm	600mm
融着幅	標準装備 10mm (別売 4 mm、2 mm もあり)		
重 さ	19 k g	20 k g	21 k g

株式会社アスクワークス

TEL : 03-5610-3666

<http://www.askworks.com/>

FOOT SEALER

PFS シリーズ

PFS-351J、PFS-451J、PFS-601J

足踏み式シール機

どっしりとした安定感があり、仕事がか
どります。



350 ミリタイプ
P F S - 3 5 1 J

定価 55,000 円



450 ミリタイプ
P F S - 4 5 1 J

定価 65,000 円



600 ミリタイプ
P F S - 6 0 1 J

定価 78,000 円

特 徴

- 手軽に使える 100V タイプ。
- 忙しい現場でも壊れにくい。
- 足踏みタイプなので、両手を自由に使える。
- 10 ミリ幅シールで、しっかり密封
(別売 4 ミリ幅、2 ミリ幅ヒーター線に変更可能)


ASKWORKS

シール機 組み立て方 1

PFS-351



PFS-451

PFS-601



1. 土台と柱と頭を組み立てる。

2. 写真①の部品を 2 つに
ばらし、頭部分の穴に通します。



3. 大きいバネを通す。

シール機 組み立て方 2


PFS-351

PFS-451

PFS-601

PFS-352JJ


4. 2 で穴に通した部分の先端に、棒のフックを通す。



棒のフック

棒の下側


5. 棒の下側とペダルが組み合わさるように、ペダルを取り付ける。



踏みやすい位置に合わせる。

先にボルトを外して、
ペダルを置いてボルトを
再度締める。

6. 荷台を取り付けて、完成です。



ボルト 2つ

裏側にボルト 2つ

シール機 組み立て方 3


PFS-351

PFS-451

PFS-601



写真のように、綺麗にシールできない場合、圧着する圧力が弱いことが考えられます。下記の通りに調整して下さい。



ネジ山が 5、6 センチが丁度良いです。
綺麗にシールできない場合は
もっと回して下さい。

ネジを回してシール圧を調整する。

踏みやすい位置に、
ペダルの高さを調整する。



予備の付属品
テフロンシート、ヒーター線、
ヒューズ、工具

注意事項

- ・シールランプ消灯後、2 秒以上踏み続けて下さい。
- ・連続で使用する場合、本体が異常に熱くなってきたら、30 分以上休ませてください。